

Seminar series



Ptools Workshop

Willkommen

The most trusted tools in the World

Willkommen




Eric van Riet

Sr. Technical Sales Manager Fluke Europe B.V.

- Ing. Elektronik
- 20+ Jahre in Test und Messung

Was ist ein Prozess?





Prozessübersicht





Schulungsübersicht








Optimale Verfahrensweisen für Prozesstechniker bei Kalibrierung, Instandhaltung und Störungsbeseitigung

Prozessbeispiel





Programm



Modul 1

Willkommen

Einführung in die Prozesskalibrierung





Modul 2

Prozessschleife

Fehlersuche in mA-Regelschleifen



Modul 3

Druckkalibrierung



Praxis der Drucktransmitter-Kalibrierung



Praxis der Druckschalter-Kalibrierung



Modul 4

Temperaturkalibrierung



Praxis der Temperaturtransmitter-Kalibrierung



Modul 5

Dokumentieren der Kalibrierung





Modul 6

"HART"-Kalibrierung



Praxis der HART-Transmitter-Kalibrierung



Fragen und Antworten

Grundlagen der Prozessinstrumentkalibrierung









Eine Kalibrierung erfolgt hauptsächlich aufgrund der Tatsache, dass selbst die besten Messinstrumente zu Abweichungen neigen und dadurch ihre Fähigkeit verlieren, präzise Messergebnisse zu erzielen

Was ist kalibrieren?



Definition von Kalibrierung:

- Vergleich zwischen einem gemessenen Wert und einem rückführbaren Normwert
- Anpassen, um eine Norm zu erfüllen sofern erforderlich
- **Genauigkeit** Grad der Übereinstimmung zwischen einem beobachteten Wert und einem akzeptierten (rückführbaren) Referenzwert
- **Justierung** Manueller oder digitaler Abgleich des Ausgangssignals eines Geräts mit einem bekannten angewandten Eingangswert
 - Nur erforderlich, wenn ein Gerät nicht wie erforderlich funktioniert
 - Kenntnisse über Abgleichtoleranz erforderlich
 - Kommunikationsinstrument zum digitalen Abgleich erforderlich

Justierung ist ein Bestandteil des Kalibrierprozesses, nicht die Kalibrierung an sich.

- Keine zwei Instrumente verändern sich auf dieselbe Weise!
- Kalibrierung stellt sicher, dass alle Prozesse AKTUELL gemäß den jeweiligen Normen ablaufen
- Kalibrierung stellt sicher, dass alle Prozesse KÜNFTIG gemäß den jeweiligen Normen ablaufen
- Kalibrierung hilft bei der MINIMIERUNG DER UNVERMEIDLICHEN FEHLER, die sich durch die normalen Beschränkungen jedes gesteuerten Prozesses ergeben

Warum kalibrieren?



Vorschriften, Normen und Handel

- Industrienormen; Petroleum Institute
- Internationaler Handel
- Kundenanforderungen
- Gewichte und Maße
- Eichamtlichkeit
- Interne Qualitätsprogramme
- Sicherheitsvorschriften



Compliance- und Qualitätssysteme



- •ISO 9001:2000 (7.6 Lenkung von Überwachungs- und Messmitteln):
- Die Organisation muss die zum Nachweis der Konformität des Produkts mit festgelegten Anforderungen vorzunehmenden Überwachungen und Messungen sowie die hierfür benötigten Überwachungs- und Messmittel festlegen.
- •Die Organisation muss Prozesse einführen, damit Überwachungen und Messungen in geeigneter Weise und in Übereinstimmung mit den Anforderungen an die Überwachung und Messung durchgeführt werden.
- •Soweit zur Sicherstellung gültiger Ergebnisse erforderlich, müssen die Messmittel
- a) in festgelegten Abständen oder vor dem Gebrauch <u>kalibriert</u> und/oder verifiziert werden anhand von Messnormalen, die auf internationale oder nationale Messnormale zurückgeführt werden können. Wenn es derartige Messnormale nicht gibt, muss die Grundlage für die Kalibrierung oder Verifizierung aufgezeichnet werden;
 - b) bei Bedarf justiert oder nachjustiert werden;
 - c) gekennzeichnet sein, damit der Kalibrierstatus erkennbar ist;
 - d) gegen Verstellungen gesichert werden, die das Messergebnis ungültig machen würden;
 - e) vor Beschädigung und Beeinträchtigung während der Handhabung, Instandhaltung und Lagerung geschützt werden.
- •Außerdem muss die Organisation die Gültigkeit früherer Messergebnisse bewerten und aufzeichnen, wenn festgestellt wird, dass die Messmittel die Anforderungen nicht erfüllen. Die Organisation muss geeignete Maßnahmen bezüglich der Messmittel und aller betroffenen Produkte ergreifen.
- •Aufzeichnungen über die Ergebnisse der Kalibrierung und Verifizierung müssen geführt werden (siehe 4.2.4).
- •Bei Verwendung von Computersoftware zur Überwachung und Messung festgelegter Anforderungen muss die Eignung dieser Software für die beabsichtigte Anwendung bestätigt werden. Dies muss vor dem Erstgebrauch vorgenommen und wenn notwendig auch später bestätigt werden.

Warum kalibrieren?

FLUKE ®

Rückführbarkeit:

- Durchgehende Kalibrierungskette
- Dokumentierter Nachweis

Kalibrierung muss rückführbar sein

Rückführbarkeit ist eine Aussage darüber, mit welchen nationalen Normalen ein bestimmtes Instrument verglichen wurde.







TUR – Test Uncertainty Ratio

Der Unsicherheitsgrad bezüglich der Genauigkeit eines (Prüf)Instruments im Vergleich zu einem (Prüf)Instrument auf einer anderen Ebene in der Rückführbarkeitskette.

Nationale Normale







International standards

National standards

Reference standards

Working standards

Process standards

Kalibrierprozess - Einrichtung



- Identifizierung kritischer Instrumente
 - Sicherheitssysteme
 - Umweltkritisch (Wasser- und Luftauslass)
 - Qualitätskritisch: direkter Einfluss auf Produktqualität und -wert
 - Ertrag kritischer Instrumente:
 - Eichamtlichkeit, handelsbezogene Gewichte und Maße
- Definieren des Intervalls zur Aufrechterhaltung der gewünschten Genauigkeit
 - Im Test sollte das Instrument innerhalb der Toleranz liegen
- Spezifikationen und Prüftoleranzen sind sorgfältig zu berücksichtigen
 - Prüftoleranzen sollten vom Prozessingenieur spezifiziert werden
 - Herstellerspezifikationen sind hilfsweise heranzuziehen
 - Sowohl das zu pr
 üfende Instrument als auch der Kalibrator sind zu ber
 ücksichtigen
- Definieren der Verfahrensweisen für die identifizierten Tags





Analogschleifen-Kalibrierung



Kalibrieren eines analogen Instruments

Zero-Span-Methode

- Maximal zulässigen Fehler ermitteln (Toleranzlimit)
- •Verwendung des korrekten TUR sicherstellen
- •LRV-Eingangswert anlegen, auf stabile Messwerte warten und Nullpunkt einstellen
- •URV-Eingangswert anlegen, auf stabile Messwerte warten und Messbereich einstellen
- •Schritte wiederholen, bis die gewünschte Genauigkeit erreicht ist



Bei einem konventionellen 4-20-mA-Instrument erfolgt ein Mehrfachpunkttest, der das Eingangssignal anregt und das Ausgangssignal präziser misst als das Verfahren oben, um die Gesamtgenauigkeit des Transmitters zu ermitteln. Außerdem kann mit einer Up-Down-Kalibrierung die Reaktion geprüft werden.

Digitalschleifen-Kalibrierung






HART-Geräte haben drei Stufen

- Sensorblock
 - Wandelt Temperatur-, Druck- oder andere variable Signale in digitale (A/D) Primärvariablen um
- Bereichsberechnung
 - Enthält die programmierten Einstellungen für Nullpunkt (LRV) und Bereich (URV)
 - Ausgabe PVAO digitales mA-Ausgangssignal
- Ausgabe
 - Empfang des PVAO-Befehls und Ausgabe des mA-Signals (D/A)


Eingabe- und Ausgabe-Bereich werden zwecks Gesamtleistung einzeln kalibriert

Digitaler Smart-Transmitter mit HART-Protokoll



Digitalschleifen-Kalibrierung





Digitalschleifen-Kalibrierung



Kalibrierung eines digitalen SMART-Instruments

Trimmung:

- Eingabe
 - Mehrfach-Testpunktstrategie und maximal zulässigen Fehlergrenzwert festlegen
 - Eingang mit Kalibrator messen; zugehörigen Ausgang (PV) mit Kommunikator ablesen
 - Falls Test scheitert Sensorabgleich
- Ausgang (falls erforderlich)
 - Dasselbe Mehrfach-Testverfahren verwenden
 - Mittels Kommunikator festen Stromausgang für Tx festlegen
 - Mittels Kalibrator resultierenden Strom messen
 - Falls Test scheitert Schleifen(Ausgangs)abgleich
- Gesamtleistungstest
 - Wie bei einem herkömmlichen Instrument einen Nullpunkt- und Bereichstest durchführen, um die Gesamtleistung eines HART-

Nachdem sowohl der Eingangs- als auch der Ausgangsabschnitt kalibriert wurde, sollte ein HART-Transmitter korrekt funktionieren.

Die Mittelabschnitt umfasst nur Berechnungen. Deshalb lassen sich Bereich, Einheiten und Transferfunktion verändern, ohne notwendigerweise die Kalibrierung zu beeinträchtigen.



Schleifenkalibrierung



Wie Transmitter umformen - Kalibrierfehler:

- Nullpunktverschiebung
- Messbereichsverschiebung
- Linearität
- Hysterese

Also bitte kalibrieren!


- Alle Instrumente und Werkzeuge verändern sich durch
 - Zeit
 - Temperatur
 - Feuchte
 - Umweltbedingungen
 - Vibration
 - normale Benutzung (Verschleiß)
 - Missbrauch
- Keine zwei Instrumente verändern sich auf dieselbe Weise!




Kalibrierprozess - Durchführung




- Testen des Instruments zum Bestimmen der "Vorher"-Leistung
 - Richtwert und gemessene Werte müssen rückführbar sein
 - Die Gesamtunsicherheit der Quelle muss
 *3- bis 4-mal besser als das zu testende Gerät sein
 - <4:1 kann ein Guard Banding erfordern



Justierung erforderlich!





Kalibrierprozess - Durchführung




 Erneuter Test mit identischen Verfahren zur Verifizierung der Anpassungen

 Dieser Nachher-Test dokumentiert den Zustand, in dem sich der Transmitter nach der Anpassung befand

Uhrzeit und Datum des Tests

 Instrumenten-Tag, Seriennummer und technische Daten



Kalibrierungsdokumentation



Kalibrierberichte sind eventuell


- erforderlich für Vorschriften
- erforderlich für Qualitätsstandards
- erforderlich für den Kunden

Kalibrierberichte

- helfen, die Leistung eines Prozesses zu verstehen
- dienen dazu, die Eignung eines Gerätes für einen Prozess zu ermitteln
- helfen zu beurteilen, ob ein Gerät repariert werden muss
- sind nützlich, um Wartungsintervalle festzulegen


Kalibrierberichte können

- manuell in Papierform erstellt werden
- auf einem Palm-Gerät oder Laptop erstellt werden
- unter Verwendung eines Kalibrators mit Dokumentationsfunktion erstellt werden




Praktischer Überblick










Optimale Verfahrensweisen für Prozesstechniker bei Kalibrierung, Instandhaltung und Störungsbeseitigung

Praxis – Treffen Sie den Übungsleiter






© Fluke Europe B.V.

Ptools Workshop


Verdrahtung Drucktransmitter





Seminar Verdrahtung Temperaturtransmitter





Was brauchen Sie sonst noch?



- Genauer Typ des installierten Transmitters
 - Transmitter-Datenblätter
- Welcher Sensor ist angeschlossen?
 - Sensor-Datenblätter
- Für welchen Messbereich wurde der Transmitter programmiert?
 - Welcher Teil des Messbereichs ist wichtig?
- Welcher Genauigkeitsgrad ist für das Instrument erforderlich?
 - Datenblattgenauigkeit oder Prozessgenauigkeit?
- Welches Kalibrierintervall ist erforderlich?
- Welche Prüfinstrumente passen hier (TUR)?
- Wie/Wo speichern Sie Ihre Daten (Papier, SW)?

Spezifikationen und "Specmanship"



Die Kunst eine interessante Spezifikation zu schreiben

- Genauigkeit, häufig als Referenzunsicherheit dargestellt, ist die am besten untersuchte Spezifikation
 - Referenzunsicherheit ist:
 - das kürzeste Zeitintervall (innerhalb von 24 Stunden der Kalibrierung)
 - einen schmalen Temperaturbereich (23 +/- 2° C)
 - Die meisten Prozessinstrumente und Prüfgeräte
 - werden einmal pro Jahr kalibriert
 - arbeiten über einen breiten Temperaturbereich (0-50° C)
 - Referenzunsicherheit + Stabilität (Zeit) +
 Temperaturkoeffizient entsprechen der erwarteten Leistungsfähigkeit oder "Gesamtunsicherheit"

Die erwartete Gesamtleistung ist fast immer mehr als eine Genauigkeitszahl

Total Probable Error (TPE)*



List Transmitter Spec	rificatio	ns	
Specifications		Transmitter A	Transmitter B
Upper range limit (URL)		10psi	10psi
Accuracy		0.2% of span	0.1% of URL
Temperature Effect	$\overline{}$		
·	Zero	9.5% of LIPL per 38°C	
	Span	0.5% of span per 38°C	
Total1			1.0% of VRL per 38°C
Static Pressure Effect			
	Zero	0.25% of VRL per 2000psi	0.25% of URL per 2000psi
	Span	0.25% of reading per 1000psi	0.25% of span per 1000psi
Total1			
Define Operating Co	nditions		
Calibrated Span		0 to 3.6psi	
Expected Temperature		1	
Expected Static Change		500psig	
Expected Reading		Зрѕі	
Convert all of the en			
Specifications		Trunsmitter A	Transmitter B
Accuracy		$0.2\% \times 3.6 = \pm 0.007$ 2psi	0.1% x 10 = ± 0.01ps
Temperature Effect		2 24 12 12 12 12	
		$0.5\% \times 10 \times 10/38 = \pm 0.013$ psi	
	Span	$0.5\% \times 3.6 \times 10/38 = \pm 0.004$ psi	1 00/ 10 10/00 1 0 005
Total1		0.013 + 0.004 = 0.017psi	$1.0\% \times 10 \times 10/38 = \pm 0.026$ psi
Static Pressure Effect	7	0.350/ v.10 v.500/2000 - 40.0062 nsi	0.35% v.10 v.500/2000 - 1.00052msi
		$0.25\% \times 10 \times 500/2000 = \pm 0.0063$ psi $0.25\% \times 3 \times 500/2000 = \pm 0.001$ ppsi	0.25% x 10 x 500/2000 = ± 0 0063psi 0.25% x 3.6 x 500/2000 = ± 0 0023psi
Total1	Span	0.25% x 3 x 300/2000 = ± 0.0019psi	0.25% x 3.6 x 500/2000 = ± 0.0023psi
	ble Erro	r (TPE = SQRT (A ² +B ² +C ² +)	
Calculate Iotal Pioba	DIE EITC	Transmitter A	Transmitter B
TPE		SQRT((0.0072) ² +(0.017) ² +(0.0063) ² +(0.0019) ²)	SQRT((0.01) ² +(0.026) ² +(0.0063) ² +(0.0023) ²)
··· -		Totals to: ± 0.0196 psi	Totals to: ± 0.0287ps
		for 3.6psi span this equals to \pm 0.53%	for 3.6psi span this equals to \pm 0.80%
		. 5. 5.5ps. 5pair trib cradio to = 515570	. 5. 5.5ps. 5pair till5 cedalis to = 515575

Transmitter-Beispielspezifikation



 Datenzusammenfassung vom Datenblatt

> Referenzgenauigkeit 0,1%

- Fehler mittels TPE-Berechnungen kombinieren
 - 0,765 psi oder 0,25% bei 300-psi-Bereich

RSS = Root-Sum-Square-Technik $\sqrt{(E1^2 + E1^2 + E1^2)}$ (Quadratwurzel der Summe der Quadrate)

User Specified Conditions	
Range Code (3 through 8)	7
URL (psi)	300.00 psi
Calibrated Span (psi)	300.00 psi
Operating Temperature Range (°C)	10 °C
Line Pressure (psi)	150.00 psi
Expected Reading (psi)	150.00 psi
Vibration (g)	0.01
Power Supply Regulation (volt)	0.24
Calibration Interval (months)	12
Errors	
Accuracy	0.3000 psi
Stability	0.6000 psi
Temperature	0.2036 psi
Static Pressure	0.0563 psi
Vibration	0.0015 psi
Power Supply	0.0036 psi
EMI/RFI	0.3000 psi
Total Probable Error (rss technique)	0.765 psi
Total Uncertainty (% of Span)	0.25%

Kalibrator-Spezifikationen

FLUKE ®

	Calibrator "A"	Calibrator "B"
Pressure		
Reference Uncertainty	0.025%	0.025%
Temperature Factor (0-50C)	(1)	(2) 0.090%
Temperature Factor (+/- 10C)	(1)	(2) 0.038%
Total Pressure Uncertainty 0-50C	0.050%	0.115%
Total Pressure Uncertainty 23 +/- 10C	0.050%	0.063%
mA Measurement, 20 mA measurement		
Accuracy	0.020%	0.050%
Floor adder	0.010%	0.040%
Temperature adder to +/- 10C	0.015%	0.076%
Total mA uncertainty +/- 10C	0.040%	0.166%
Combined Uncertainty 23 +/- 10C	0.090%	0.229%
Uncertainty using RSS technique	0.064%	0.178%

- 1) Included in total Uncertainty
- 2) 0.002%/degreeF referenced to 68F

Spezifikationsergebnis




- Berechnete Transmitterunsicherheit: 0,25% mit RSS
- Berechnete Kalibratorunsicherheit mit RSS:
 - Kalibrator "A" = 0.064%
 - Kalibrator "B" = 0,178%
 - Beide Kalibratoren, Referenzgenauigkeit war 0,025%
- Testunsicherheit-Verhältnisberechnungen:
 - Kalibrator "A": 0.25% / 0.064% = 3.9:1 TUR
 - Kalibrator "B": 0.25% / 0.178% = 1.4:1 TUR
- Kalibrator "A" eignet sich zur Kalibrierung dieses Transmitters
- Kalibrator "B" eignet sich nicht zur Kalibrierung dieses Transmitters
 - TUR von 1,4:1 ist ungeeignet, selbst mit "Guard Banding"-Technik

Seminar series 3σ-Konfidenzniveau verbessert das Kalibrierungsvertrauen



Internationaler Standard verlangt 95,4% (2σ) Vertrauen bei Spezifikationen

- 95,4% aller Instrumente sind besser als die Spezifikation
- Fluke Kalibratoren haben ein Konfidenzniveau von 99,7% (3σ)
- Viele Hersteller erwähnen dies nicht in ihren Spezifikationen fragen Sie sie!



Welcher Information haben Sie?



• Im Handbuch finden sie alle notwendige Informationen.

Picture of binder here

 Auch ins Handbuch finden sie alle Standard Zettel welche durgehend diesem Seminar gebracht werden

	A	8	3		С		D		Ε	F		G] н			J		К		L	
1	Instr. ID			PT-100									Next Ca	al Date		27 - 10	-2013		7		1
	Description	Gages	oressure	e transn	nitter 0-1	00psi							Actual Co	al Data							
╛																			_		L
	Manufacturer			Setra				Location		Training Room			Docum				2		-		
	Model no			206				Building		Main Building				Status			tive		-		
2	Se rial no			123456			Dep	artment		Fluke		Calib	ration Fred	quency		Qua	rterly				2
- 1																					
Н									Calib	ration Specifi	cations										\vdash
										acion specifi											
3																					3
	Input V	alue I	nput U	nit	Std. Ac	Range%	Readin	g% +/-		Output Value	Output	unit	Low valu	e	High val	ue	As Four	nd	As Left		
╛																					L
			psi		% of span	1.00				4.000	mA		3.84		4.16						
- 1	50		psi		% of spen	1.00				12.000	mA		11.84		12.16						
4	100		psi		% of span	1.00				20.000	mA		19.84		20.16						4
	50		psi		% of spen	1.00				12.000	mA		11.94		12.16				_		
4	- 0)	psi		% of spen	1.00		_		4.000	mA		3.84		4.16		_		_		H
	-	_	_		_			_					-		-		-		_		
	_	_			<u> </u>	-	-	_					-		-		-	-	\vdash		s
1					_														_		1
					_																
Ⅎ																					\vdash
- 1				,													_			,	
6	Test ins	struments	to be u	used																	6
			Model			Fluke															
4			Type	_		719-100	5									_					1
			Model													PTOC	L WORK	SHOP	FLL	KE.	
,			Type												- 1			ration Pro	-		,
1																		ANDS-ON			Ľ
																Rev.0	260613			Sht.2 of 2	1
ı	Α.				c		D	_	E			G	- H		-	_	_	К	_	_	J

1	TUR Calculation	
Instrument Under Text	Calibrator to be used	
	Community and	
T ₁₀ e Seine 200/207	Type	Floke 719-100G
TepiD	Seriel no	
Reference Accuracy	Penarina	
Additional errors	Total Accuracy (5 year)	
Non-Dreadty	Additional arron source	
Potentia		
Non-Repeatability	Temperature	
Compensated Temp.	Newsener segs	
(making it 1 year)	_	
Used in following environment		
Tennestra chara 20°C (15°C to 15°C		
Temperature change 20°C (15°C to 35°C Magazinemi range 010 100ps)	-	
(Sper)	_	
Tatal Probable Error (TM)		
Earpy(EIA-EIA-EIA)		
	latio =	
		P.
		PTOO, WORKSHOP

Praktische Übungen 1 – TUR



Benutzen :
 Berechnur
 erwartete (
 notwendig
 dem Druck
 berechnen

Type
Tag-ID

Reference Accuracy

Additional errors

Non Linearity
Hysteresis
Non Repeatability
Compensated Temp.
Long term stability
(making it 1 year)

PT-100

± 0.13% FS

Already in Ref Accuracy
Already in Ref Accuracy
-20°C to 80°C
0.5% FS / 1 Year

Instrument Under Test

Serial no

Pressure input:

Total Accuracy (1)

Additional errors, s

Temperature

Measurement ran

Ratio =

0.52 / 0.044 = 12:1

More than enough to calibrate

Type

Type

Fluke 719-100G

Serial no

12345678

TUR Calculation

Pressure input:

Instrument Under Test

Calibrator to be used

Total Accuracy (1 year)

Type

\$\frac{\pmathbb{\text{total Accuracy}}{\pmathbb{\text{total Accuracy}}} \frac{\pmathbb{\text{total Pluke 719-100G}}{\pmathbb{\text{total Accuracy}}} \frac{\pmathbb{\text{Fluke 719-100G}}{\pmathbb{\text{total Pluke 719-100G}}}

Additional errors, source

Total Accuracy (1 year

Additional errors source

Temperature

Measurement range

 Alle Inform brauchen : Datasheet: Handbuch

mperature change
easurement range

20°C (15°C to 35°C)

0 to 100psi

oan)

Used in following environment:

Total Probable Error (TPE)

Exampl v(E12+ E12 + E12....)

Total Probable Error (TPE)
Exampl v(E1²+ E1² + E1²....)

Non Repeatability

Compensated Temp

Long term stability

(making it 1 year)

Temperature change

Used in following environment

SQRT($(0.13psi)^2 + (0.5psi)^2$) = $\pm 0.52psi$ This Totals to 0.52% of 100psi Span

 Zeit für die Minuten SQRT((0,042psi)² + (0.012psi)²) = ± 0.044psi Ratio =
This Totals to 0.044% of 100psi Span

dditional errors 0.01% of range <18°C and >28°C

0 to 120psi

20°C (15°C to 35°C)

0 to 100ps

Kalibrierprozess - Durchführung

FLUKE ®

- Zu kalibrierende Tags ermitteln
- Die Arbeit auf logische Weise organisieren
- Die erforderlichen Verfahren, Dokumentationen und Werkzeuge bereitstellen
- Das Gerät vom Prozess isolieren
 - Lock-out/Tag-out-Verfahren (sofern zugesichert) durchführen
- Kalibrator anschließen, um mit der Kalibrierung anzufangen
 - "Vorher"-Test durchführen und Ergebnisse dokumentieren
 - Den Transmitter justieren, falls die gemessenen Fehler außerhalb der zulässigen Toleranz liegen
 - "Nachher"-Test durchführen und Ergebnisse dokumentieren
 - Die dokumentierte Aufzeichnung abschließen mit:
 - Serien- und Tag-Nummer des Instruments, Uhrzeit, Datum, verwendete Testausrüstung und deren Kalibrierdaten




Praktische Übungen 2 – Gesamtleistung



- Verwenden sie das lehre Prozedur Formular zum erstellen ein richtigen Prozedur für den Druckschleife.
- Gegenstände die gefunden/berechnet werden sollten:
 - Transmitter Tag ID und Seriennummer
 - Bereich und Genauigkeit des Instrumentes
 - Tatsächlige Prozessgenauigkeit…
 - Für Übungen nehmen wir ein 1% Genauigkeit für alle Transmitter!
 - Kalibrierungsintervall
 - Kalibrierung Strategie (Wie viele Punkte…)
 - Für diese Übung: 3 Punkte, Volles Bereich, nach Oben und Unten
 - Circumstantiale Daten (Sicherheits-Maßnahmen, Füllstände, Ventilplätzen, etc.)
 - Welche Test Instrumenten zu benutzen
- Zeit für diese Übung: 10 Minuten.

Seminar series Überprüfung





Ende von Modul 1



• Fragen?